

Regeneration

Mischbettpatronen DESTILLO D 12 - D 100

Fachgerechte Regeneration erschöpfter, trinkwasserbelasteter, regenerierfähiger Mischbett-Qualitätsharze. Der Regenerationspreis beinhaltet neben der Dienstleistung auch den Austausch von defekten O-Ringen, Filterschläuchen sowie die Behälterentlüftung. Diese werden bei Bedarf ohne Rücksprache und ohne zusätzliche Kosten ausgetauscht. Größere Schäden wie z.B. ein defekter Behälter, werden erst nach Rücksprache über die dafür anfallenden Zusatzkosten instandgesetzt bzw. ausgetauscht.

VORTEILE

- Schnelle und einfache Abwicklung
- Jede Regeneration wird protokolliert und dokumentiert
- Unkomplizierter Austausch von defekten Kleinteilen

ANWENDUNGEN

- Regeneration von Herco Mischbettpatronen der Baureihe DESTILLO

Regeneration

Mischbettpatronen DESTILLO D 12 - D 100

EINSATZBEDINGUNGEN

Regenerationservices sind Dienstleistungen, die sofort rein netto (ohne Skonto) zu bezahlen sind.

TECHNISCHE DATEN BAUREIHE

Bezeichnung	Beschreibung	Art.-Nr.
Regeneration Patrone D10-MB	für DESTILLO d10	150 004
Regeneration Patrone D12dE-MB	für DESTILLO d12 dE (020 001)	150 009
Regeneration Patrone D17dE-MB	für DESTILLO d17 dE (020 054)	150 028
Regeneration Patrone D22dE-MB	für DESTILLO d22 dE (020 056)	150 029
Regeneration Patrone D26dE-MB	für DESTILLO d26 dE (020 058)	150 030
Regeneration Patrone D46dE-MB	für DESTILLO d46 dE (020 060)	150 031
Regeneration Patrone D100dE-MB	für DESTILLO d100 dE (020 007)	150 015